

# SECTION 1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ - LIRE AVANT UTILISATION

**⚠** Pour écarter les risques de blessure pour vous-même et pour autrui — lire, appliquer et ranger en lieu sûr ces consignes relatives aux précautions de sécurité et au mode opératoire.

## 1-1. Symboles utilisés

**⚠** Indique une situation dangereuse qui si on l'évite pas peut donner la mort ou des blessures graves. Les dangers possibles sont montrés par les symboles joints ou sont expliqués dans le texte.


**AVIS** – Indique des déclarations pas en relation avec des blessures personnelles.

 Indique des instructions spécifiques.

## 1-2. Dangers liés au système de formation en soudure

**⚠** Les symboles donnés ci-après sont utilisés dans tout le manuel pour attirer l'attention sur les dangers possibles et pour indiquer le type de danger dont il s'agit. Quand on voit le symbole, prendre garde et suivre les directives correspondantes pour éviter le danger.

- S'assurer que toute la quincaillerie est bien serrée.
- Ne pas utiliser le système de formation avant d'être certain qu'il est bien monté et qu'il fonctionne correctement.
- Avant chaque utilisation, inspecter le système de formation pour déceler tout signe de dommage et s'assurer qu'il est bien installé et maintenu correctement.
- Utiliser le système de formation seulement conformément au manuel.



### LIRE LES INSTRUCTIONS.

- Lire et appliquer les instructions sur les étiquettes et le Mode d'emploi avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil. Lire les informations de sécurité au début du manuel et dans chaque

section.

- N'utiliser que les pièces de rechange recommandées par le constructeur.
- Effectuer l'installation, l'entretien et toute intervention selon les manuels d'utilisateurs, les normes nationales, provinciales et de l'industrie, ainsi que les codes municipaux.
- Ne pas réparer, modifier ou démonter le système de formation, et ne pas l'utiliser avec des pièces ou accessoires non fournis par le fabricant. Utiliser uniquement des composants et accessoires approuvés par le fabricant.



**Le CASQUE ne protège pas l'utilisateur contre les risques liés au soudage à l'arc.**

Ne pas utiliser le casque lors de travaux de soudage à l'arc effectués sous tension. Utiliser un casque uniquement avec un système de simulation.

## 1-3. Proposition californienne 65 Avertissements

**⚠** AVERTISSEMENT – Cancer et troubles de la reproduction — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).